






LC1E25...
LC1E32...
LC1E38...

⚠ ⚠ DANGER / ОПАСНО / PELIGRO / PERIGO	
<p>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH Disconnect all power before servicing equipment. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</p>	<p>Опасность поражением электрическим током, опасность взрыва или вспышки дуги. Перед обслуживанием или ремонтом убедитесь, что питание отключено. Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.</p>
<p>PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO Desconecte todas las alimentaciones antes de manipular el producto. Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.</p>	<p>RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO Desconecte todas as alimentações antesde manipular o produto. A não observância destas vinstruções resultará em morte, ou ferimentos graves.</p>



LC1E-	[mm²]						C [Nm]	L [mm]	ø [mm]
	1...6	1...4 + 1...4	1.5...10	1.5...6 + 1.5...6	1.5...6	1.5...6 + 1.5...6			
E25	1...6	1...4 + 1...4	1.5...10	1.5...6 + 1.5...6	1.5...6	1.5...6 + 1.5...6	1.85	10	4
E32	1...6	1...4 + 1...4	1.5...10	1.5...6 + 1.5...6	1.5...6	1.5...6 + 1.5...6	1.85	10	4
E38	1...6	1...4 + 1...4	1.5...10	1.5...6 + 1.5...6	1.5...6	1.5...6 + 1.5...6	1.85	10	4

